

Acheté le 05/05/16 voici l'état de l'annexe le 05/05/18 soit après 30 mois dont :

- 4 mois dans un coffre lors de notre séjour en Colombie à la marina de Puerto Velero, -
- 12 mois dans un coffre (retour en France suite à un accident survenu à mon épouse au San Blas)

14 mois de réelle utilisation ... soit au maximum 500h d'utilisation. Mais probablement 200h.

L'ensemble est en hypalon recouvert dès le début d'une protection.

Les problèmes :

Le tableau arrière se décolle. En haut et en bas, ce qui entraîne des fuites.

Le plancher se désintègre. Puis une des planche se rompt.

Le système qui tient le plancher en place se découd.

La réaction de plastimo :

- « Nous allons contacter le fabricant chinois ».
- Puis plus tard « matériel utilisé dans des conditions anormales ».

Mes conclusions :

- Ne pas mettre l'annexe à l'eau, elle n'est pas conçue pour cela,
- Si malgré cela vous la mettez en contact avec le milieu marin, ne pas y adjoindre un moteur au risque de perdre le tableau arrière.
- Ne pas joindre le SAV, ils vous mènent en bateau.



Un exemple de décollement du tableau arrière.



Disparition des coutures entre les planches et usure du revêtement (noir devient blanc)





CP et peinture de mauvaise qualité. Photo prise quelques jours avant que la planche ne se scinde en deux.

