

Sujet : RE: les ballasts du RM1050

De : "Franck Chacun" <franck.chacun@rm-yachts.com>

Date : 17/12/2019 à 09:45

Pour : 'François DUGAS' <dugas.francois@gmail.com>, "'Emma Hostynek'" <emma.hostynek@rmyachts.com>

com>

Copie à : "'Olivier Gainon'" <olivier.gainon@rm-yachts.com>, "'Edouard Delamare'" <edouard.delamare@rm-yachts.com>

Bonjour Monsieur Dugas,

Pour répondre à votre courrier reçu le 10 décembre dernier, le chantier Fora Marine tient à préciser que les produits utilisés pour réaliser l'étanchéité des réservoirs d'eau sur les RM 1050 sont des résines polyuréthanes bi-composantes appliquées sur un apprêt.

Ces produits ont une durée de vie limitée dans le temps avec un maximum de 10 ans, tous les fabricants vous le diront et c'est écrit sur les documents et souvent sur les emballages. C'est pour cela que tous les réservoirs d'eau étanchés avec ces produits doivent être contrôlés

et parfois repris en étanchéité.

En ce qui concerne le décollement constaté, il est certainement lié à une micro-fissure lié à un mouvement de la coque appui sur ponton ou autre, l'eau s'est ensuite infiltrée et la suite correspond à ce que vous décrivez c'est-à-dire un décollement du revêtement lié à l'humidité. Il s'agit donc ici d'une question d'entretien et de rénovation comme cela se pratique sur tous les réservoirs recouverts avec ce type de produit.

Votre bateau a été mis en service en mai 2008, et donc cela fait plus de 10 ans.cqfd

La meilleure solution comme évoqué ensemble consiste donc à remplacer ces réservoirs par des versions en inox.

C'est pour cela que le chantier Fora Marine, propose aujourd'hui cette solution de refit, pour éliminer ce souci d'entretien et le risque lié à une infiltration dans le bois des bordés.

Comme nous en avons déjà parlé précédemment cette solution sera proposé à un prix coutant.

Restant à votre disposition pour plus d'information,

Bien cordialement,

Franck Chacun / Service Client

franck.chacun@rm-yachts.com

Fora Marine

05 46 44 43 83 / 07 50 14 36 04

ZI des 4 Chevaliers - 17180 Périgny

www.rm-yachts.com